

ARTGLASS AR 99 WATER WHITE

Artglass AR 99 Water White is een product waar velen naar uitkijken – het combineert de helderheid van een anti-refleterend product met de ultieme 99% anti-UV bescherming.

■ Anti-refleterende coating

■ Hoogwaardig substraat met laag ijzergehalte

■ UV-beschermende coating

■ Anti-refleterende coating

■ Beschermfolie

DE KUNST LIGT IN DE HELDERHEID

Dankzij de 2 mm dikte, het substraat met laag ijzergehalte en een verbeterde formule voor de chemische coating, heeft Artglass AR 99 Water White de beste optische eigenschappen van alle soorten museumglas die er op de markt te vinden zijn.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR ARTGLASS AR 99 WATER WHITE



Draag voor uw eigen veiligheid altijd de geschikte bescherming wanneer u glas hanteert. Handschoenen, veiligheidsbril, lange mouwen, veiligheidsschoenen bieden bescherming tijdens het werken met glas. Zorg ervoor dat u altijd voldoende ruimte heeft om het glas te hanteren en vraag hulp indien nodig.



! LAAT DE BESCHERMFOLIE ZO LANG MOGELIJK ZITTEN



Om te voorkomen dat een nieuwe plaat Artglass beschadigd geraakt tijdens het hanteren en snijden, hebben wij een speciale beschermfolie aangebracht, die u pas verwijdert als de inlijsting klaar is. Met een paar handgrepen ontdekt u alle voordelen van het Artglass AR 99 Water White. Resten glas steeds opbergen met de beschermfolie erop. Zo herkent u ook meteen de zijde met de UV-coating.

MET DE HAND SNIJDEN


1 Plaats de glasplaat op de snijtafel met de beschermfolie naar boven. Meet en snijd de beschermfolie op de gewenste breedte door (wij bevelen een glassnijder van tungsten carbide aan voor het snijden aan beide kanten).




2 Draai de glasplaat om zodat de beschermfolie naar onder ligt (bij grotere formaten doet u dit best met twee personen).



3 Meet dezelfde afstand als aan de andere kant en snijd het glas op dezelfde snijlijn.



4 Breek het glas voorzichtig langs de snijlijn.



MET DE MACHINE SNIJDEN

1 Plaats de glasplaat in de machine met de beschermfolie naar u toe. Meet en snijd de folie door met een mesje dat geschikt is voor plastic folie. (Wij bevelen een glassnijder van tungsten carbide aan voor het snijden aan beide kanten).



2 Plaats de glasplaat voorzichtig op een tafel en draai ze verticaal om.



3 Plaats de glasplaat opnieuw in de machine met de beschermfolie naar achter toe en gebruik nu een glaswielletje om het glas aan de andere kant op dezelfde snijlijn te snijden.



4 Breek het glas voorzichtig in de machine.



IN DE LIJST PLAATSEN EN AFWERKEN

1 Leg het glas in de lijst met de beschermfolie naar binnen. Alvorens de beschermfolie te verwijderen, de statische lading ervan verwijderen met een anti-statische borstel of doek.

2 Verwijder de beschermfolie in een zachte beweging. De UV-coating moet altijd naar het kunstwerk gericht zijn.

3 Veeg het glas nogmaals schoon met een anti-statische borstel of doek.

4 Leg het kunstwerk in de lijst en werk af.

